ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

№ 2

Екатеринбургский институт физической культуры
(филиал) Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный университет физической
культуры»

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ

620146, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85

г. Екатеринбург

2021 г.


СОДЕРЖАНИЕ

Наименование раздела	Номер страницы	Примечание*
Паспорт доступности	1	БВ / РВ
Анкета	16	БВ / РВ
Акт обследования	20	БВ / РВ
Результаты обследования по зонам:		РВ
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)	33	РВ
2. Входа (входов) в здание (вход центральный)	43	РВ
3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	62	РВ
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	109	РВ
5. Санитарно-гигиенических помещений	145	РВ
6. Система информации (и связи) на объекте	171	РВ
План адаптации объекта	190	РВ
Дорожная карта	200	РВ
Перечень мер	214	РВ
Сертификаты экспертов и иные документы	33 /224	БВ / РВ
ИТОГО страниц:	36 / 227	БВ / РВ

* БВ – базовая версия паспорта; РВ – расширенная версия паспорта.

Форма
Утверждена Постановлением Правительства
Свердловской области от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Екатеринбургский институт физической культуры
(филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК»


И.Ю. Сазонов
«19» февраля 2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Административно-учебное здание.*
1.2. Адрес объекта: *620146, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее 3-х этажное здание, общей площадью: *10332,8 кв.м.*
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): *19369,0 кв.м.*
1.4. Год постройки здания – *1988 г.*, последнего капитального ремонта – _____ *г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* – *2021 г.*, *капитального* – _____ *г.*

сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения): *Полное – Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры», сокращенное – Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *620146, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85, телефон +7 (343) 234-63-41, электронная почта: direkt@sport-ural.ru.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *федеральная.*
1.11. Вышестоящая организация (учреждение): *Министерство спорта Российской Федерации.*
1.12. Адрес вышестоящей организации (учреждения), другие координаты:
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18. Телефон: +7 (495) 925-35-99. Электронная почта: info@minsport.gov.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *образование, физическая культура и спорт.*

2.2. Виды оказываемых услуг:

ВУЗ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, Министерства образования и науки Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Уставом ВУЗа.

ВУЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:

2.2.1. Оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся: по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

2.2.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с углубленным изучением предметов), а также обучение на подготовительных отделениях, курсах и центрах довузовской подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ;

2.2.3. Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научной и (или) научно - технической деятельности, утвержденного Учредителем и реализуемого за счет средств федерального бюджета, предусмотренных бюджетной сметой;

2.2.4. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-спортивных, спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

2.2.5. Оказание консультационных (консалтинговых), экспертно-консультационных, информационных, маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

2.2.6. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами (в соответствии с перечнем услуг, утвержденным приказом ВУЗа) лицам, не являющимся работниками и обучающимися ВУЗа;

2.2.7. Организация международных мероприятий в установленной сфере деятельности.

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте, дистанционно.*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): *дети с 16 лет, взрослые трудоспособного возраста.*
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *все категории инвалидов.*
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *пропускная способность – 800 чел./день, в том числе: 200 чел./день (очная форма обучения), 600 чел./день (заочная форма обучения).*
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусными маршрутами №№ 05, 12, 38, 46, 76 до остановки общественного транспорта «Чкалова» (по ул. Шаумяна). Далее пешим ходом 280 метра.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: *280 метров.*
3.2.2. время движения пешком: *5 минут.*
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да.*
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): *регулируемые.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть.* Описать: *неровности дорожного покрытия, крышки колодцев (водопроводных, канализационных и т.д.).*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
(форма обслуживания) с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как *доступно условно (ДУ) для всех категорий инвалидов.*

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петлей и звукоусиливающей аппаратуры	Да
2.	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
3.	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Да
5.	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	Да
6.	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным программам	Да
7.	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов	Нет
8.	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, от общего числа детей-инвалидов	100%
9.	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Да
10.	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.	Да

4. Управленческое решение

(Объемы и сроки производства работ указаны в Плане адаптации и Дорожной карте)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	организационные мероприятия.
2.	Вход (входы) в здание	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	данная зона не относится к объекту
8.	Все зоны и участки	–

*– указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	**Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)***
1.	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Разработка локальных актов
2.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций
3.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
5.	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным программам	Повышение квалификации инструкторов
6.	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов	Разработка адаптированных программ

Требуется, на уже существующей парковке, нанести наземную дорожную разметку 3,6х6,0 м, так же, при въезде на парковку (на въезде установлен шлагбаум), где выделены места для инвалидов, обеспечить двухстороннюю связь с постом охраны.

Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам необходимо:

Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий

граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении (организации);

Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении (организации);

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении (организации);

Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении (организации);

Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала;

Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении (организации) по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;

Оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;

Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте;

Разместить информацию на сайте учреждения (организации) по оказанию услуг инвалидам и МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата:

1) Вход на территорию объекта, пути движения по территории:

– установить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2,0 до 4,0 м от входа;

– установить нормативные поручни на лестнице, а также разделительный поручень, т.к. ширина лестничного марша более 4,0 м;

– отремонтировать лестницу (привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016 геометрические параметры ступеней: высоту и глубину);

– установить антискользящее покрытие на лестнице;

– установить нормативный пандус, т.к. лестница должна дублироваться пандусом.

2) Входная группа главного входа:

– установить антискользящее покрытие на лестнице, входной площадке и тамбуре;

– установить нормативные поручни на лестнице, а также разделительный поручень, т.к. ширина лестничного марша более 4,0 м;

– отремонтировать лестницу (привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016 геометрические параметры ступеней: высоту и глубину);

– отремонтировать входную площадку;

– установить колесоотбойное устройство на пандусе (ригель, установленный на пандусе, не является колесоотбойным устройством);

– расширить дверные проемы входной двери и двери в тамбуре главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м);

– демонтаж порогов на входной двери и двери в тамбуре главного входа приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м);
– отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).

3) В месте оказания услуг (здании/помещении) учреждения (организации):

Туалеты, душевые и раздевалки оборудовать на всех этажах учреждения:

– в туалете необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;
– душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи;
– в раздевалке предусмотреть скамейки высотой не менее 0,5 м с подлокотниками и опорой для спины;
– произвести установку поручней на лестнице внутри здания с противоположной стороны лестничного марша (лестница должна иметь поручни с двух сторон) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261–2017;
– произвести установку поручней на лестнице внутри здания, т.к. в некоторых местах поручни отсутствуют полностью (лестница должна иметь поручни с двух сторон) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261–2017;
– организовать приобретение и установку пассажирского лифта, доступного для инвалидов, по ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003), для обеспечения доступа на второй и третий этажи здания, поскольку часть услуг учреждения не может быть оказана на первом этаже в принципе;
– расширить дверные проемы дверей внутри здания (ширина дверей должна быть не менее 0,9 м);
– демонтировать пороги на дверях внутри здания, привести их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м) там, где технически невозможно (противопожарные металлические двери) оборудовать съезды или использовать перекатной пандус;
– организовать место ожидания услуги и отдыха инвалидов и других МГН с установкой стульев с подлокотниками и специальными держателями для костылей, тростей.

4) Предоставление услуги:

– установить удобные стулья с подлокотниками;
– до установки лифта, оборудовать зону оказания услуги для инвалидов (обучение, прием пищи, зона отдыха и санитарно-гигиенические помещения) в пределах первого этажа здания. Переоборудовать имеющиеся помещения в туалет, душевую, раздевалку и комнату отдыха (с зоной приема пищи). Поскольку отсутствует доступный вход в столовую, а существующие имеют множественные препятствия, рекомендуется организовать питание инвалидов и других МГН следующим образом: студент ознакомился с меню, сделал выбор блюд, а в обеденный перерыв работники пункта питания (столовой) доставят ему пищу с соблюдением действующих санитарных норм (закрытые контейнеры или т.п. упаковки) в комнату отдыха;
– установить в зоне ожидания и отдыха, а также в зоне оказания услуги, специальные держатели для костылей, трости и т.п.;
– стадион (хоккейную коробку и спортивную площадку) оборудовать специальными скамейками для отдыха инвалидов и других МГН, рассмотреть возможность приобретения специализированных адаптивных уличных тренажеров;
– организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию), разместить визуальную информацию, о предоставляемых услугах, оборудовать помещение сигнализацией об опасности.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках необходимо:

1) Вход на территорию объекта, пути движения по территории:

– установить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2,0 до 4,0 м от входа;

– установить нормативный пандус, т.к. лестница должна дублироваться пандусом.

2) Входная группа главного входа:

– установить антискользящее покрытие на лестнице, входной площадке и тамбуре;

– отремонтировать входную площадку;

– установить колесоотбойное устройство на пандусе (ригель, установленный на пандусе, не является колесоотбойным устройством);

– расширить дверные проемы входной двери и двери в тамбуре главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м);

– демонтаж порогов на входной двери и двери в тамбуре главного входа приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м);

– отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).

3) В месте оказания услуг (здании/помещении) учреждения (организации):

Туалеты, душевые и раздевалки оборудовать на всех этажах учреждения:

– в туалете необходимо установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м, обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;

– душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны – не менее 0,8х1,5 м. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения;

– в раздевалке предусмотреть скамейки высотой не менее 0,5 м с подлокотниками и опорой для спины;

– организовать приобретение и установку пассажирского лифта, доступного для инвалидов, по ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003), для обеспечения доступа на второй и третий этажи здания, поскольку часть услуг учреждения не может быть оказана на первом этаже в принципе;

– расширить дверные проемы дверей внутри здания (ширина дверей должна быть не менее 0,9 м);

– демонтировать пороги на дверях внутри здания, привести их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м) там, где технически невозможно (противопожарные металлические двери) оборудовать съезды или использовать перекатной пандус;

4) Предоставление услуги:

– организовать свободный подход к мебели и оборудованию;

– до установки лифта, оборудовать зону оказания услуги для инвалидов (обучение, прием пищи, зона отдыха и санитарно-гигиенические помещения) в переделах первого этажа здания. Переоборудовать имеющиеся помещения в туалет, душевую, раздевалку и комнату отдыха (с зоной приема пищи). Поскольку отсутствует доступный вход в столовую, а существующие имеют множественные препятствия, рекомендуется организовать питание инвалидов и других МГН следующим образом: студент ознакомился с меню, сделал выбор блюд, а в обеденный перерыв работники пункта питания (столовой) доставят ему пищу с соблюдением действующих санитарных норм (закрытые контейнеры или т.п. упаковки) в комнату отдыха;

– занизить часть прилавка до уровня 0,8 – 0,85 м;

– на стадион (хоккейную коробку и спортивную площадку) приобрести специализированные адаптивные уличные тренажеры для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках;

– организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо:

1) Вход на территорию объекта, пути движения по территории:

– установить тактильные предупреждающие перед лестницей;

– установить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2,0 до 4,0 м от входа;

– нанести контрастные полосы на края ступеней наружной лестницы.

2) Входная группа главного входа:

– установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;

– нанести контрастные полосы на края ступеней наружной лестницы главного входа.

3) В месте оказания услуг/помещении учреждения (организации):

– нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;

– выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;

– выделить место для собаки-проводника;

– установить тактильные предупреждающие перед лестницей внутри здания;

– нанести контрастные полосы на края ступеней лестницы внутри здания;

– разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых предоставляются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4) Предоставление услуги:

– приобрести электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;

– организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации: *2021–2023 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2025 годы.*
(указывается наименование документа: программы, плана).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *доступен полностью всем (ДП – В).*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): *поэтапно.*

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
согласование с вышестоящей организацией: *Министерства спорта Российской Федерации. 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18. Телефон: +7 (495) 925-35-99. Электронная почта: info@minsport.gov.ru.*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:
паспорт доступности ОСИ № б/н от 17.10.2016 г. ООО УПМ СРЦ ОН «Добродей».

Акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр», телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@uec66.ru

4.5. Согласовано:
(представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель Чкаловской районной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов» _____ О.С. Крушинский

М.П.

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: _____

_____

(наименование сайта, портала)

Автоматизированная информационная система «Доступная среда Свердловской области», дата: _____.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» февраля 2021 года.
2. Акта обследования объекта от «02» февраля 2021 года.
3. Решения Рабочей группы от «02» февраля 2021 года.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Екатеринбургский институт физической культуры
(филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК»

_____ И.Ю. Сазонов
«19» февраля 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Административно-учебное здание.*
1.2. Адрес объекта: *620146, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее 3-х этажное здание, общей площадью: *10332,8 кв.м.*
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): *19369,0 кв.м.*
1.4. Год постройки здания – *1988 г.*, последнего капитального ремонта – _____ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* – *2021 г.*, *капитального* – _____ г.

сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения): *Полное – Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры», сокращенное – Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *620146, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85, телефон +7 (343) 234-63-41, электронная почта: direkt@sport-ural.ru.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *федеральная.*
1.11. Вышестоящая организация (учреждение): *Министерство спорта Российской Федерации.*
1.12. Адрес вышестоящей организации (учреждения), другие координаты:
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18. Телефон: +7 (495) 925-35-99. Электронная почта: info@minsport.gov.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *образование, физическая культура и спорт.*

2.2. Виды оказываемых услуг:

ВУЗ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, Министерства образования и науки Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Уставом ВУЗа.

ВУЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:

2.2.1. Оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся: по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

2.2.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с углубленным изучением предметов), а также обучение на подготовительных отделениях, курсах и центрах довузовской подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ;

2.2.3. Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научной и (или) научно - технической деятельности, утвержденного Учредителем и реализуемого за счет средств федерального бюджета, предусмотренных бюджетной сметой;

2.2.4. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-спортивных, спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

2.2.5. Оказание консультационных (консалтинговых), экспертно-консультационных, информационных, маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

2.2.6. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами (в соответствии с перечнем услуг, утвержденным приказом ВУЗа) лицам, не являющимся работниками и обучающимися ВУЗа;

2.2.7. Организация международных мероприятий в установленной сфере деятельности.

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте, дистанционно.*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): *дети с 16 лет, взрослые трудоспособного возраста.*
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *все категории инвалидов.*
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *пропускная способность – 800 чел./день, в том числе: 200 чел./день (очная форма обучения), 600 чел./день (заочная форма обучения).*
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусными маршрутами №№ 05, 12, 38, 46, 76 до остановки общественного транспорта «Чкалова» (по ул. Шаумяна). Далее пешим ходом 280 метра.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: *280 метров.*
3.2.2. время движения пешком: *5 минут.*
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да.*
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): *регулируемые.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть.* Описать: *неровности дорожного покрытия, крышки колодцев (водопроводных, канализационных и т.д.).*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
(форма обслуживания) с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	организационные мероприятия.
2	Вход (входы) в здание	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	данная зона не относится к объекту
8	Все зоны и участки	–

*– указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

_____

_____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Екатеринбургский институт физической культуры
(филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК»


И.Ю. Сазонов
«19» февраля 2021 г

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 2

Свердловская область «02» февраля 2021 г.
Наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: *Административно-учебное здание.*
1.2. Адрес объекта: *620146, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее 3-х этажное здание, общей площадью: *10332,8 кв.м.*
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): *19369,0 кв.м.*
1.4. Год постройки здания – *1988 г.*, последнего капитального ремонта – _____ г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* – *2021 г.*, *капитального* – _____ г.
сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения): *Полное – Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры», сокращенное – Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *620146, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85, телефон +7 (343) 234-63-41, электронная почта: direkt@sport-ural.ru.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *федеральная.*
1.11. Вышестоящая организация (учреждение): *Министерство спорта Российской Федерации.*
1.12. Адрес вышестоящей организации (учреждения), другие координаты:
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18. Телефон: +7 (495) 925-35-99. Электронная почта: info@minsport.gov.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *образование, физическая культура и спорт.*

2.2. Виды оказываемых услуг:

ВУЗ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, Министерства образования и науки Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Уставом ВУЗа.

ВУЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:

2.2.1. Оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся: по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

2.2.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с углубленным изучением предметов), а также обучение на подготовительных отделениях, курсах и центрах довузовской подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ;

2.2.3. Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научной и (или) научно - технической деятельности, утвержденного Учредителем и реализуемого за счет средств федерального бюджета, предусмотренных бюджетной сметой;

2.2.4. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-спортивных, спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

2.2.5. Оказание консультационных (консалтинговых), экспертно-консультационных, информационных, маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;

2.2.6. Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами (в соответствии с перечнем услуг, утвержденным приказом ВУЗа) лицам, не являющимся работниками и обучающимися ВУЗа;

2.2.7. Организация международных мероприятий в установленной сфере деятельности.

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте, дистанционно.*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): *дети с 16 лет, взрослые трудоспособного возраста.*
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *все категории инвалидов.*
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: *пропускная способность – 800 чел./день, в том числе: 200 чел./день (очная форма обучения), 600 чел./день (заочная форма обучения).*
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *да.*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусными маршрутами №№ 05, 12, 38, 46, 76 до остановки общественного транспорта «Чкалова» (по ул. Шаумяна). Далее пешим ходом 280 метра.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет.*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: *280 метров.*
3.2.2. время движения пешком: *5 минут.*
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да.*
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): *регулируемые.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть.* Описать: *неровности дорожного покрытия, крышки колодцев (водопроводных, канализационных и т.д.).*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет.*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
(форма обслуживания) с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* – указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	–	1.1 – 1.10
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	–	2.1 – 2.12
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	–	3.1 – 3.72
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	–	4.1 – 4.38
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	–	5.1 – 5.32
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	–	6.1 – 6.22
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	–	–

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как *доступно условно (ДУ) для всех категорий инвалидов.*

3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционных петлей и звукоусиливающей аппаратуры	Да
2.	Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
3.	Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Да
5.	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	Да
6.	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным программам	Да
7.	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов	Нет
8.	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного образования, от общего числа детей-инвалидов	100%
9.	Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения	Да
10.	Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.	Да

4. Управленческое решение

(Объемы и сроки производства работ указаны в Плане адаптации и Дорожной карте)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	организационные мероприятия.
2.	Вход (входы) в здание	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	данная зона не относится к объекту
8.	Все зоны и участки	–

* – указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*
1.	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	Разработка локальных актов
2.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций
3.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Ситуационно, по мере необходимости
4.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	Разработка локальных актов
5.	Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным программам	Повышение квалификации инструкторов
6.	Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов	Разработка адаптированных программ

Требуется, на уже существующей парковке, нанести наземную дорожную разметку 3,6х6,0 м, так же, при въезде на парковку (на въезде установлен шлагбаум), где выделены места для инвалидов, обеспечить двухстороннюю связь с постом охраны.

Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам необходимо:

Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на

объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении (организации);

Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении (организации);

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении (организации);

Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении (организации);

Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала;

Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении (организации) по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;

Оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;

Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте;

Разместить информацию на сайте учреждения (организации) по оказанию услуг инвалидам и МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата:

1) Вход на территорию объекта, пути движения по территории:

– установить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2,0 до 4,0 м от входа;

– установить нормативные поручни на лестнице, а также разделительный поручень, т.к. ширина лестничного марша более 4,0 м;

– отремонтировать лестницу (привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016 геометрические параметры ступеней: высоту и глубину);

– установить антискользящее покрытие на лестнице;

– установить нормативный пандус, т.к. лестница должна дублироваться пандусом.

2) Входная группа главного входа:

– установить антискользящее покрытие на лестнице, входной площадке и тамбуре;

– установить нормативные поручни на лестнице, а также разделительный поручень, т.к. ширина лестничного марша более 4,0 м;

– отремонтировать лестницу (привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016 геометрические параметры ступеней: высоту и глубину);

– отремонтировать входную площадку;

– установить колесоотбойное устройство на пандусе (ригель, установленный на пандусе, не является колесоотбойным устройством);
– расширить дверные проемы входной двери и двери в тамбуре главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м);
– демонтаж порогов на входной двери и двери в тамбуре главного входа приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м);
– отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).

3) В месте оказания услуг (здании/помещении) учреждения (организации):

Туалеты, душевые и раздевалки оборудовать на всех этажах учреждения:

– в туалете необходимо установить поручни рядом с унитазом, держатели для костылей рядом с унитазом, кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на унитазе, поручни по периметру раковины и вдоль стен;
– душевая должна быть оборудована ручным душем, настенными поручнями, в т.ч. вдоль стен и по ходу движения, а также кнопкой вызова помощи;
– в раздевалке предусмотреть скамейки высотой не менее 0,5 м с подлокотниками и опорой для спины;
– произвести установку поручней на лестнице внутри здания с противоположной стороны лестничного марша (лестница должна иметь поручни с двух сторон) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261–2017;
– произвести установку поручней на лестнице внутри здания, т.к. в некоторых местах поручни отсутствуют полностью (лестница должна иметь поручни с двух сторон) в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261–2017;
– организовать приобретение и установку пассажирского лифта, доступного для инвалидов, по ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003), для обеспечения доступа на второй и третий этажи здания, поскольку часть услуг учреждения не может быть оказана на первом этаже в принципе;
– расширить дверные проемы дверей внутри здания (ширина дверей должна быть не менее 0,9 м);
– демонтировать пороги на дверях внутри здания, привести их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м) там, где технически невозможно (противопожарные металлические двери) оборудовать съезды или использовать перекатной пандус;
– организовать место ожидания услуги и отдыха инвалидов и других МГН с установкой стульев с подлокотниками и специальными держателями для костылей, тростей.

4) Предоставление услуги:

– установить удобные стулья с подлокотниками;
– до установки лифта, оборудовать зону оказания услуги для инвалидов (обучение, прием пищи, зона отдыха и санитарно-гигиенические помещения) в переделах первого этажа здания. Переоборудовать имеющиеся помещения в туалет, душевую, раздевалку и комнату отдыха (с зоной приема пищи). Поскольку отсутствует доступный вход в столовую, а существующие имеют множественные препятствия, рекомендуется организовать питание инвалидов и других МГН следующим образом: студент ознакомился с меню, сделал выбор блюд, а в обеденный перерыв работники пункта питания (столовой) доставят ему пищу с соблюдением действующих санитарных норм (закрытые контейнеры или т.п. упаковки) в комнату отдыха;
– установить в зоне ожидания и отдыха, а также в зоне оказания услуги, специальные держатели для костылей, трости и т.п.;

– стадион (хоккейную коробку и спортивную площадку) оборудовать специальными скамейками для отдыха инвалидов и других МГН, рассмотреть возможность приобретения специализированных адаптивных уличных тренажеров;
– организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию), разместить визуальную информацию, о предоставляемых услугах, оборудовать помещение сигнализацией об опасности.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках необходимо:

1) Вход на территорию объекта, пути движения по территории:

– установить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2,0 до 4,0 м от входа;
– установить нормативный пандус, т.к. лестница должна дублироваться пандусом.

2) Входная группа главного входа:

– установить антискользящее покрытие на лестнице, входной площадке и тамбуре;
– отремонтировать входную площадку;
– установить колесоотбойное устройство на пандусе (ригель, установленный на пандусе, не является колесоотбойным устройством);
– расширить дверные проемы входной двери и двери в тамбуре главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м);
– демонтаж порогов на входной двери и двери в тамбуре главного входа приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м);
– отрегулировать доводчик на входной двери и двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).

3) В месте оказания услуг (здании/помещении) учреждения (организации):

Туалеты, душевые и раздевалки оборудовать на всех этажах учреждения:

– в туалете необходимо установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м, обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины;
– душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны – не менее 0,8х1,5 м. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения;
– в раздевалке предусмотреть скамейки высотой не менее 0,5 м с подлокотниками и опорой для спины;
– организовать приобретение и установку пассажирского лифта, доступного для инвалидов, по ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003), для обеспечения доступа на второй и третий этажи здания, поскольку часть услуг учреждения не может быть оказана на первом этаже в принципе;
– расширить дверные проемы дверей внутри здания (ширина дверей должна быть не менее 0,9 м);

– демонтировать пороги на дверях внутри здания, привести их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м) там, где технически невозможно (противопожарные металлические двери) оборудовать съезды или использовать перекатной пандус;

4) Предоставление услуги:

– организовать свободный подход к мебели и оборудованию;

– до установки лифта, оборудовать зону оказания услуги для инвалидов (обучение, прием пищи, зона отдыха и санитарно-гигиенические помещения) в переделах первого этажа здания. Переоборудовать имеющиеся помещения в туалет, душевую, раздевалку и комнату отдыха (с зоной приема пищи). Поскольку отсутствует доступный вход в столовую, а существующие имеют множественные препятствия, рекомендуется организовать питание инвалидов и других МГН следующим образом: студент ознакомился с меню, сделал выбор блюд, а в обеденный перерыв работники пункта питания (столовой) доставят ему пищу с соблюдением действующих санитарных норм (закрытые контейнеры или т.п. упаковки) в комнату отдыха;

– занизить часть прилавка до уровня 0,8 – 0,85 м;

– на стадион (хоккейную коробку и спортивную площадку) приобрести специализированные адаптивные уличные тренажеры для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках;

– организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо:

1) Вход на территорию объекта, пути движения по территории:

– установить тактильные предупреждающие перед лестницей;

– установить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2,0 до 4,0 м от входа;

– нанести контрастные полосы на края ступеней наружной лестницы.

2) Входная группа главного входа:

– установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;

– нанести контрастные полосы на края ступеней наружной лестницы главного входа.

3) В месте оказания услуг/помещении учреждения (организации):

– нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;

– выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;

– выделить место для собаки-проводника;

– установить тактильные предупреждающие перед лестницей внутри здания;

– нанести контрастные полосы на края ступеней лестницы внутри здания;

– разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых предоставляются услуги, с указанием номера и назначения помещения.

4) Предоставление услуги:

– приобрести электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;

– организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации: *2021–2023 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2025 годы.*
(указывается наименование документа: программы, плана).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *доступен полностью всем (ДП – В).*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): *поэтапно.*

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
согласование с вышестоящей организацией: *Министерство спорта Российской Федерации. 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 18. Телефон: +7 (495) 925-35-99. Электронная почта: info@minsport.gov.ru.*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:
паспорт доступности ОСИ № б/н от 17.10.2016 г. ООО УПМ СРЦ ОН «Добродей».

Акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр», телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@uec66.ru

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: _____
_____
(наименование сайта, портала)

Автоматизированная информационная система «Доступная среда Свердловской области», дата: _____.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту на 5 л.
2. Входа (входов) в здание на 13 л.
3. Путей движения в здании на 11 л.

4. Зоны целевого назначения объекта	на	17 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	10 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	8 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на	93 л.
Другое (в том числе дополнительная информация)	на	4 л.

Управленческое решение согласовано «02» февраля 2021 года.

Руководитель рабочей группы

Директор _____ И.Ю. Сазонов

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ _____ Е.А. Забаруния

Инженер по охране труда _____ С.В. Самсоненко

В том числе:

представитель местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель Чкаловской районной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов» _____ О.С. Крушинский

М.П.

Представитель организации,
расположенной на объекте:

Заведующий хозяйством _____ А.С. Баженко

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ от 02.02.2021 г.
к Паспорту доступности ОСИ № 2

I. Результаты обследования:

1. ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗДАНИЮ (УЧАСТКА)

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально–планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет	1.1 1.2	*Вход № 1 (калитка со стороны ул. Шаумяна)* – отсутствует мнемосхема. *Вход № 2 (въезд на территорию с ул. Громова)* – отсутствует информация об объекте;	К, О, С, Г, У	– оборудовать вход доступными элементами информации об объекте для МГН, в том числе инвалидов-колясочников **СП 59.13330.2016 п. 5.1.1;** – разместить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2,0 до 4,0 м от входа **СП 59.13330.2016 п. 8.1.6.**	ТСР, Орг. мер-ия

					– на въезде установлен шлагбаум, заезд по специальному ключу, отсутствует система связи с постом охраны.			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	1.3 – 1.6	– отсутствует навигация на территории объекта; – отсутствует схема размещения объектов на территории.	К, О, С, Г, У	– разместить план расположения объектов на территории; – разместить систему информационной поддержки на протяжении всего пути к ОСИ, доступной для МГН на все время эксплуатации учреждения (в течение суток) или предприятия в соответствии с **ГОСТ Р 51256-2018 и ГОСТ Р 52875-2018, СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.**	Ремонт ТСР, Орг. мер-ия
1.3	Лестница (наружная)	есть	нет	1.7, 1.8	– отсутствуют поручни на лестнице; – отсутствует антискользящее покрытие; – отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; – краевые ступени марша лестницы не выделены.	О, С	– все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12**; – лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами **СП 59.13330.2016 п. 5.1.14;** – наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по **ГОСТ Р 51261–2017;**	Ремонт ТСР, Орг. мер-ия

							– на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08–0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м. **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;** – перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12**; **–** предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения.	
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть	нет	1.9, 1.10	– отсутствует разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске.	К, О	– нанести разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле–коляске размером 6,0х3,6 м **СП 59.13330.2016 п. 5.2.4.**	Ремонт ТСР, Орг. мер-ия

	ОБЩИЕ требования к зоне						Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований **СП 42.13330.2016**; Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта **СП 59.13330.2016 п. 5.1.3.**	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
1. Территория, прилегающая к зданию (участка): АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ	ДУ	–	1.1 – 1.10	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

*** указывается:**
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности территории оценено, как доступно условно (ДУ) для всех категорий инвалидов. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Фототаблица № 1.

Входы на территорию объекта.



Фото № 1.1



Фото № 1.2

к Приложению 1 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 2.

Пути движения на территории.



Фото № 1.3



Фото № 1.4

к Приложению 1 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 3.

Пути движения на территории.



Фото № 1.5



Фото № 1.6

к Приложению 1 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 4.

Лестница на территории.



Фото № 1.7



Фото № 1.8

к Приложению 1 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 5.

Парковка.



Фото № 1.9



Фото № 1.10

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ от 02.02.2021 г.
к Паспорту доступности ОСИ № 2

I. Результаты обследования:

2. ВХОДА (ВХОДОВ) В ЗДАНИЕ (Главный вход № 1)

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально–планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	2.1, 2.2	*Вход № 1 (Главный):* - ширина марша лестницы 686,0 см; - высота ступеней 12,5 – 20,0 см; - ступени имеют дефекты (сколы, выбитая плитка, разрушения и т.п.);	О, С	– высота ступени (подступенка) должна быть от 0,12 до 0,15 м (или кратно этим значениям) **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;** – ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;**	Ремонт ТСР, Орг. мер-ия

					- ступени имеют различия по высоте и глубине; - отсутствует антискользящее покрытие. *Опорные устройства:* - отсутствуют поручни на лестнице; - отсутствует разделительный поручень на лестнице. *Тактильно контрастные указатели:* - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем.		– все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12;** – поперечный уклон ступеней должен быть не более 2% **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12.** *Опорные устройства на лестнице:* – наружные лестницы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по **ГОСТ Р 51261–2017 п. 5.1 и п. 5.2;** – высота охватываемой поверхности лестничного поручня над наплывом лестничной ступени должна быть, для верхнего парного поручня – 900 мм, для нижнего парного поручня – не менее 700 и не более 750 мм **ГОСТ Р 51261–2017 п. 5.2.7.3;** – при расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительно центральные двусторонние разделительные поручни **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** – размеры длины и высоты поручней всех лестниц допускается изменять по месту в	
				2.7, 2.8	*Вход № 2:* - ширина марша лестницы 665,0 см; - высота ступеней 12,0 – 18,0 см; - ступени имеют дефекты (сколы, выбитая плитка, разрушения и т.п.); - ступени имеют различия по высоте и глубине; - отсутствует антискользящее			

					покрытие. <u>*Опорные устройства:*</u> - отсутствуют поручни на лестнице; - отсутствует разделительный поручень на лестнице. <u>*Тактильно-контрастные указатели:*</u> - отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; - краевые ступени марша лестницы не выделены. <u>*Средства связи (кнопка вызова персонала):*</u> - отсутствует кнопка вызова персонала.		пределах ±0,03 м **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;** – поручни, устанавливаемые в зданиях и сооружениях, должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм **ГОСТ Р 51261–2017 п. 5.1.5;** – лестничные поручни должны иметь с обеих сторон участки, выходящие за пределы длины лестничного марша – вверху как минимум на 300 мм и внизу как минимум на 300 мм с прибавлением глубины одной ступени лестницы. Указанные участки должны быть горизонтальными **ГОСТ Р 51261–2017 п. 5.2.7.2.** <u>*Тактильно-контрастные указатели на лестнице:*</u> – установить тактильные предупреждающие полосы перед открытой лестницей. Локальный предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения – лестница». Указатель глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов. Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. На	

							расстоянии 300 мм от кромки проступи первой ступени лестничного марша **ГОСТ Р 52875–2018 п. 4.2.2 табл. 3;** – на проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08–0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 до 0,04 м **СП 59.13330.2016 п. 5.1.12.** *Средства связи (кнопка вызова персонала):* – разместить информацию об оказании ситуационной помощи в начале лестничного марша; – установить переговорное устройство на высоте 0,8 м от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50х270 мм с названием «Вызов помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм); – организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; – закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.	

2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	2.3	*Вход № 1 (Главный):* – отсутствует колесоотбойное устройство (установлен ригель); – уклон пандуса 5,6%. *Опорные устройства:* – расстояние между поручнями 95,0 см; – высота верхнего поручня 90,0 см; – высота нижнего поручня 70,0 см.	К, О	– по продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м **СП 59.13330.2016 п. 5.1.15;** *Тактильно-контрастные указатели на пандусе:* – поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент **СП 59.13330.2016 п. 6.2.10;** – тактильно-контрастные напольные указатели перед пандусами не обустраиваются **СП 59.13330.2016 п. 6.2.10.**	Ремонт ТСР, Орг. мер–ия
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	2.1, 2.2	*Вход № 1 (Главный):* – размер площадки 6,86х2,69 м; – отсутствует антискользящее покрытие.	К, О, С, Г, У	– поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1% – 2% **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4;** – предусмотреть освещение всех участков зоны, независимое от уличного освещения; – закрепить грязезащитное покрытие.	Ремонт ТСР, Орг. мер–ия

				2.7, 2.8	*Вход № 2:* – размер площадки 6,65х2,72 м; – отсутствует антискользящее покрытие.			
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	2.1, 2.2 <

					0,77 м, общая ширина дверного проема 1,10 м; – высота порога 4,0 см; – доводчик не отрегулирован; – отсутствует информация об объекте. *<u>Тактильно-контрастные указатели:</u>* – отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью.		– отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд; – информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: – перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) **СП 59.13330.2016 п. 6.5.9;**	
				2.11, 2.12	*<u>Вход № 3 (Столовая):</u>* – ширина двери рабочей створки 0,83 м, общая ширина дверного проема 1,16 м; – высота порога 23,0 см; – в сплошном полотне входной двери отсутствует смотровая панель; – доводчик не отрегулирован; – информация об объекте размещена и предоставлена не по		– следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек **СП 59.13330.2016 п. 6.4.3.** *<u>Тактильно-контрастные указатели:</u>*	

					нормативу; – установлена ненормативная ручка. *<u>Тактильно-контрастные указатели:</u>* – отсутствует тактильная предупреждающая полоса перед дверью; – дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом. *<u>Средства связи (кнопка вызова персонала):</u>* – отсутствует кнопка вызова персонала.		– разместить тактильные предупреждающие перед входной дверью. Локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь в здание или сооружение». Тактильный указатель глубиной от 500 до 600 мм, шириной, равной ширине дверного проема. Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. На расстоянии ширины открывающегося полотна двери от положения двери в закрытом состоянии **ГОСТ Р 52875–2018 п. 4.2.2 табл. 3;** – нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета). *<u>Средства связи (кнопка вызова персонала):</u>* – разместить информацию об оказании ситуационной помощи рядом входной дверью на стене со стороны дверной ручки во избежание травмирования человека открывающейся дверью; – установить переговорное устройство на высоте 0,8 м от уровня пола, разместив рядом табличку контрастного цвета размерами 50х270 мм с названием «Вызов	

							помощи», с дублированием информации шрифтом Брайля (высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм); – организовать преодоление барьеров посредством оказания ситуационной помощи; – закрепить ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.	
2.5	Тамбур	есть	нет	2.4 – 2.6	*<u>Вход № 1 (Главный):</u>* – размер тамбура глубина 2,23 м, ширина 3,42 м; – пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании). *<u>Дверь в тамбуре:</u>* – ширина двери рабочей створки 0,69 м, общая ширина дверного проема 1,39 м; – высота порога 4,0 см; – доводчик не отрегулирован.	К, О, С, Г, У	– глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,60 м **СП 59.13330.2016 п. 6.1.8**; – глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при последовательном расположении навесных дверей должна обеспечивать минимальное свободное пространство не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь междверного пространства **СП 59.13330.2016 п. 6.1.8**; – свободное пространство у двери со стороны ручки должно быть: при открывании от себя – не менее 0,3 м, при открывании к себе – не менее 0,6 м **СП 59.13330.2016 п. 6.1.8**;	Ремонт, ТСР, Орг. мер–ия

					Тактильно-контрастные указатели: – отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом; – дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом; – на прозрачном полотне двери отсутствует контрастная маркировка.		– при глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2,3 м **СП 59.13330.2016 п. 6.1.8**; – поверхности покрытий тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании **СП 59.13330.2016 п. 6.1.4**.	
				2.9, 2.10	*Вход № 2:* – размер тамбура 1,47х1,42 м; – пол выложен плиткой (пол скользкий при намокании). *Дверь в тамбуре:* – ширина двери рабочей створки 0,78 м, общая ширина дверного проема 1,16 м; – высота порога 1,7 см; – доводчик не отрегулирован.		*Дверь в тамбуре:* – при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособливаемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м **СП 59.13330.2016 п. 6.1.5**; – занизить порог до нормативного значения 0,014 м **СП 59.13330.2016 п. 6.1.5;** – отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд.	

					Тактильно-контрастные указатели: – отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверным проёмом; – дверные наличники (края дверного полотна) не выделены контрастным цветом.		*Тактильно-контрастные указатели:* – разместить тактильные предупреждающие перед дверью. Локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – дверь». Тактильный указатель глубиной от 500 до 600 мм, шириной, равной ширине дверного проема. Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке. На расстоянии ширины открывающегося полотна двери от положения двери в закрытом состоянии **ГОСТ Р 52875–2018 п. 4.3.2 табл. 4;** – нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета). *Система контроля на входе:* – при наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 0,95 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах–колясках **СП 59.13330.2016 п. 6.1.7;** – дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на	

							креслах-колясках и других категорий МГН **СП 59.13330.2016 п. 6.1.7.**	
	ОБЩИЕ требования к зоне						В здании должен быть, как минимум, один вход, доступный для инвалидов и МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием **СП 59.13330.2016 п. 6.1.1;** <u>Организация ситуационной помощи инвалидам и другим МГН на объекте оказывается персоналом, для чего необходимо:</u> – внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; – закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в обязанности; – провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим МГН на объекте.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
2. Вход (входы) в здание: АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ	ДУ	нет	2.1 – 2.12	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

*** указывается:**
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности входа № 1 оценено, как доступно условно (ДУ) для всех категорий инвалидов. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Фототаблица № 6.

Вход центральный: наружная лестница, входная площадка, наружная дверь.



Фото № 2.1



Фото № 2.2

к Приложению 2 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 7.

Вход центральный: наружный пандус, тамбур.



Фото № 2.3



Фото № 2.4

к Приложению 2 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 8.

Вход центральный: система контроля.



Фото № 2.5



Фото № 2.6

к Приложению 2 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 9.

Вход № 2: лестница наружная, входная площадка, наружная дверь.



Фото № 2.7



Фото № 2.8

Фототаблица № 10.

Вход № 2: дверь наружная, тамбур, система контроля.



Фото № 2.9



Фото № 2.10

Фототаблица № 11.

Вход в столовую: дверь наружная.



Фото № 2.11



Фото № 2.12

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ от 02.02.2021 г.
к Паспорту доступности ОСИ № 2

I. Результаты обследования:

3. ПУТИ (ПУТЕЙ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ):

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально–планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Холл главного входа, тамбур, зона ожидания	есть	нет	3.1 – 3.16	– отсутствует выделенное место для собаки-поводыря; – отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; – места отдыха и ожидания для	К, О, С, Г, У	– разместить на путях движения комплексную информацию (в т.ч. цветовые и тактильные направляющие) со схемой расположения и функциональным назначением помещений. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с **ГОСТ Р 12.4.026-2015**;	Ремонт ТСР, Орг. мер-ия

					инвалидов и других МГН не выделены; – по ходу движения присутствуют элементы, выступающие за плоскость стен более нормативных требований.		– в вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных терминалов/киосков, информационных табло типа "бегущая строка", телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов и/или тактильных и с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения. Перечень устанавливается в задании на проектирование. С использованием указанных средств должны быть оснащены 5% общего числа, но не менее одной справочной всех видов, билетные кассы массовой продажи и т.п. для информации о предоставляемых услугах. **СП 59.13330.2016 п. 6.5.7;** Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки; – на каждом этаже, где ожидаются посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два–три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках. При большой длине этажа зону отдыха следует предусматривать через 25–30 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.5;** – разработать маршрут во все места общего пользования для инвалидов и МГН, или выделить зону общего пользования, максимально	

							приближенную к входу доступному для МГН; – обеспечить на объект доступ собаки–поводыря с соответствующими документами согласно **п.7 ст.15 ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" № 181–ФЗ;** – конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.6.**	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	нет	3.17 – 3.30	– ширина лестничного марша от 0,99 до 2,70 м; – ширина проступи 32,0 см; – высота ступеней варьируется в пределе от 11,0 до 16,0 см; – установлены не нормативные поручни; – отсутствуют поручни;	О, С, У	– проступи ступеней должны быть горизонтальными шириной 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м) **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** – подступенки должны иметь высоту 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м) **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;** – применение в пределах одного марша ступеней, различающихся по высоте и ширине, не допускается **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8;**	Ремонт ТСР, Орг. мер-ия

					– отсутствуют поручни с противоположной стороны лестничного марша; – отсутствуют тактильные предупреждающие перед лестничным маршем; – краевые ступени марша не выделены; – на верхней, боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил отсутствуют рельефное обозначение этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил; – поручни перил имеют разрыв.		– установить нормативные лестничные поручни. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.11; ГОСТ Р 51261–2017;** – завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение **СП 59.13330.2016 п. 6.2.11;** – поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.11;** – поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,03 до 0,05 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. **СП 59.13330.2012 п. 6.2.12;** – на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.12;** – тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по **ГОСТ Р 52875-2018;** – на проступях краевых ступеней лестничных маршей	

							должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминисцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – от 0,03 до 0,04 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.8.**	
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	нет	3.31, 3.32 3.33, 3.34	*<u>Пандус в холле первого этажа:</u>* – уклон пандуса продольный 8,9%, поперечный 0,3%; – расстояние между поручнями 94,0 см; – высота поручней нижнего 70,0 см, верхнего 90,0 см; – отсутствует колесоотбойное устройство (установлен ригель на высоте 10,0 см). *<u>Съезды (пандусы) на путях движения:</u>* – на пандусе отсутствует антискользящее покрытие;	К, О	- максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%) **СП 59.13330.2016 п. 6.2.9;** - при проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых существующих зданий, и сооружений уклон пандуса принимается в интервале от 1:20 (5%) до 1:12 (8%) **СП 59.13330.2016 п. 6.2.9;** - пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь свободное пространство размерами не менее 1,5х1,5 м **СП 59.13330.2016 п. 6.2.9;** - по продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги	Ремонт ТСР, Орг. мер-ия

					– уклон пандуса ненормативный; – поверхность пандуса контрастно не выделена относительно горизонтальных участков пола.		следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м **СП 59.13330.2016 п. 6.2.10;** - поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления граничащих поверхностей применение световых маячков или световых лент **СП 59.13330.2016 п. 6.2.10;** - тактильно-контрастные напольные указатели перед пандусами не обустраиваются **СП 59.13330.2016 п. 6.2.10.**	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	нет	3.35 – 3.56	– ширина дверей варьируется от 0,56 до 1,76 м; – высота порогов варьируется от 0,0 до 23,0 см; – обозначение на двери отсутствует или расположено не по нормативу; – отсутствуют информационные рельефные таблички; – отсутствует контрастная	К, О, С, Г, У	– расширить ненормативные дверные проемы до нормативного значения 0,9 м **СП 59.13330.2016 п. 6.2.4;** – занизить пороги до нормативного значения 0,014 м **СП 59.13330.2016 п. 6.2.4;** – установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля они должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: – перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и	Ремонт ТСР, Орг. мер–ия

					маркировка на прозрачных полотнах дверей; – доводчик не отрегулирован; – установлены ненормативные ручки.		назначения помещения **СП 59.13330.2016 п. 6.5.9;** – выделить контрастным цветом дверные проемы; – отрегулировать доводчик, обеспечив открывание двери без усилий (19,5 Нм), обеспечивающее задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд; – нанести контрастный цвет по периметру двери (дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета); – нанести контрастную маркировку на двери (на прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м) **СП 59.13330.2016 п. 6.1.6;** – следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко	

							управляемых приборов и механизмов, а также С- и П-образных ручек **СП 59.13330.2016 п. 6.4.3;** – двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	нет	3.57 – 3.72	– не обозначены пути эвакуации для инвалидов и других МГН; – отсутствует зона безопасности.	К, О, С, Г, У	– обустроить пути эвакуации на всех этажах для инвалидов и МГН **СП 1.13130.2020;** – изготовить и разместить на стене рядом с входом в доступном месте на контрастном от стены фоне, мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 2,0 до 4,0 м от входа **СП 59.13330.2016 п. 8.1.6;** – окрашивать верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м; – на проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных МГН, должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями п. 6.2.8.	Ремонт ТСР, Орг. мер-ия

							Поручни лестниц на путях эвакуации в общественных зданиях и сооружениях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки **СП 59.13330.2016 п. 6.2.29;** Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с **ГОСТ Р 12.4.026-2015;** Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете. **ГОСТ Р 51671-2015 п. 6.21.8** **СП 59.13330.2016 п. 6.5.1., 6.5.3., 6.5.5., 6.5.6., 6.5.8.**	

	ОБЩИЕ требования к зоне						Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Места обслуживания и постоянного нахождения МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу **СП 59.13330.2016 п. 6.2.20** Если с каждого из этажей здания или сооружения невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех инвалидов за необходимое время, то следует предусматривать на этих этажах безопасные зоны, в которых инвалиды могут находиться до их спасения пожарными подразделениями **СП 59.13330.2016 п. 6.2.25.** Каждая безопасная зона здания или сооружения должна быть оснащена необходимыми приспособлениями и оборудованием для пребывания МГН, аварийным освещением, устройством двусторонней речевой и/или видеосвязи с диспетчерской, помещением пожарного поста или помещением с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. **СП 59.13330.2016 п. 6.2.28.**	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно–функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации): АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ	ДУ		3.1 – 3.72	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

*** указывается:**
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности путей движения оценено, как доступно условно (ДУ) для всех категорий инвалидов. Назначить приказом ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой инструкций, проведением обучения правилам оказания помощи в экстренных случаях и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Фототаблица № 12.

Холл главного входа, зона ожидания.



Фото № 3.1



Фото № 3.2

Фототаблица № 13.

Холл главного входа, зона ожидания.



Фото № 3.3



Фото № 3.4

к Приложению 3 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 14.

Холл главного входа, зона ожидания.



Фото № 3.5



Фото № 3.6

к Приложению 3 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 15.

Холл главного входа, зона ожидания.



Фото № 3.7



Фото № 3.8

Фототаблица № 16.

Холл главного входа, зона ожидания.



Фото № 3.9



Фото № 3.10

Фототаблица № 17.

Холл главного входа, зона ожидания.



Фото № 3.11



Фото № 3.12

к Приложению 3 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 18.

Холл главного входа, зона ожидания.



Фото № 3.13



Фото № 3.14

к Приложению 3 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 19.

Холл главного входа, зона ожидания.



Фото № 3.15



Фото № 3.16

к Приложению 3 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 20.

Лестница внутри здания.



Фото № 3.17



Фото № 3.18

Фототаблица № 21.

Лестница внутри здания.



Фото № 3.19



Фото № 3.20

Фототаблица № 22.

Лестница внутри здания.



Фото № 3.21



Фото № 3.22

Фототаблица № 23.

Лестница внутри здания.



Фото № 3.23



Фото № 3.24

к Приложению 3 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 24.

Лестница внутри здания.



Фото № 3.25



Фото № 3.26

Фототаблица № 25.

Лестница внутри здания.



Фото № 3.27



Фото № 3.28

Фототаблица № 26.

Лестница внутри здания.



Фото № 3.29



Фото № 3.30

Фототаблица № 27.

Пандус внутри здания.



Фото № 3.31



Фото № 3.32

Фототаблица № 28.

Пандус внутри здания.



Фото № 3.33



Фото № 3.34

Фототаблица № 29.

Двери внутри здания.



Фото № 3.35



Фото № 3.36

Фототаблица № 30.

Двери внутри здания.



Фото № 3.37



Фото № 3.38

Фототаблица № 31.

Двери внутри здания.



Фото № 3.39



Фото № 3.40

Фототаблица № 32.

Двери внутри здания.



Фото № 3.41



Фото № 3.42

Фототаблица № 33.

Двери внутри здания.



Фото № 3.43



Фото № 3.44

Фототаблица № 34.

Двери внутри здания.



Фото № 3.45



Фото № 3.46

Фототаблица № 35.

Двери внутри здания.



Фото № 3.47



Фото № 3.48

Фототаблица № 36.

Двери внутри здания.



Фото № 3.49



Фото № 3.50

Фототаблица № 37.

Двери внутри здания.



Фото № 3.51



Фото № 3.52

Фототаблица № 38.

Двери внутри здания.



Фото № 3.53



Фото № 3.54

Фототаблица № 39.

Двери внутри здания.



Фото № 3.55



Фото № 3.56

Фототаблица № 40.

Пути эвакуации.



Фото № 3.57



Фото № 3.58

Фототаблица № 41.

Пути эвакуации.



Фото № 3.59



Фото № 3.60

Фототаблица № 42.

Пути эвакуации.



Фото № 3.61



Фото № 3.62

Фототаблица № 43.

Пути эвакуации.



Фото № 3.63



Фото № 3.64

Фототаблица № 44.

Пути эвакуации.



Фото № 3.65



Фото № 3.66

Фототаблица № 45.

Пути эвакуации.



Фото № 3.67



Фото № 3.68

Фототаблица № 46.

Пути эвакуации.



Фото № 3.69



Фото № 3.70

Фототаблица № 47.

Пути эвакуации.



Фото № 3.71



Фото № 3.72

к Приложению 3 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ от 02.02.2021 г.
к Паспорту доступности ОСИ № 2

I. Результаты обследования:

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА):

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.

(наименование объекта, адрес)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	нет	4.1 – 4.6	– не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями зрения; – в медкабинете отсутствует кушетка с регулировкой по высоте; – отсутствует свободный	К, О, С, Г, У	– организовать сурдоперевод; – приобрести электронные видеоувеличители; – создать условия доступного подхода к мебели и оборудованию (Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° – не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на	Ремонт, ТСР, Орг. мер-ия

					подход к мебели в кабинетах.		кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м); – приобрести кушетку с регулировкой по высоте в медкабинет.	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	нет	4.7 – 4.32	– не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями слуха; – не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями зрения; – не выделены места для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, на креслах-колясках и инвалидов с нарушениями зрения и слуха; – отсутствует доступ на сцену.	К, О, С, Г, У	*<u>Столовая:</u>* – площадь в обеденных залах предприятий питания (или в зонах, предназначенных для специализированного обслуживания МГН), следует определять исходя из норматива площади не менее 3 кв.м на каждое место для инвалида на кресле-коляске **СП 59.13330.2016 п. 8.4.5;** – в предприятиях самообслуживания следует отводить не менее 5% мест, а при вместимости зала более 80 мест – не менее 4%, но не менее одного для лиц, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушением зрения, с площадью каждого места не менее 3 кв.м **СП 59.13330.2016 п. 8.4.6;** – в помещениях обеденных залов расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов **СП 59.13330.2016 п. 8.4.7;** – ширина прохода около прилавков для сервирования блюд в предприятиях самообслуживания (столовых) должна быть не	Ремонт, ТСР, Орг. мер-ия

							менее 0,9 м. Для обеспечения свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода увеличивается до 1,1 м, а в ресторане – не менее 1,2 м. В буфетах и закусочных должно быть не менее одного стола высотой 0,8–0,85 м **СП 59.13330.2016 п. 8.4.7.** <u>*Библиотека:*</u> - выделить места в библиотеке для людей, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках и нарушением зрения; - проходы в читальном зале библиотеки должны иметь ширину не менее 1,2 м. Размеры рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) должны быть 1,5х0,9 м **СП 59.13330.2016 п. 8.6.10;** - в зоне обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой следует оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО - 2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 1000 лк **СП 59.13330.2016 п. 8.6.11.**	

							<u>Актовый зал:</u> - выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9х1,4 м **СП 59.13330.2016 п. 8.1.5;** - при использовании в зале затемнения в зоне зрительских мест пандусы и ступени должны иметь подсветку или фотолюминесцентную маркировку **СП 59.13330.2016 п. 8.1.5;** - в каждом зале со звуковой системой должна быть система усиления звука, индивидуальная или коллективного пользования **СП 59.13330.2016 п. 8.1.9;** - места для лиц с нарушением слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука **СП 59.13330.2016 п. 8.1.10;** - при применении в залах индукционного контура или других индивидуальных беспроводных устройств, которые следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и сурдопереводчика. Необходимость выделения дополнительной (с индивидуальным освещением) зоны для переводчика устанавливается заданием на проектирование	

							СП 59.13330.2016 п. 8.1.10; - в зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, должны иметься сиденья с подлокотниками, из расчета не менее одного стула с подлокотником на пять стульев без подлокотников. Скамьи должны обеспечивать надежную опору для спины и пространство под сиденьем глубиной не менее 1/3 глубины скамьи **СП 59.13330.2016 п. 8.6.3;** - места для инвалидов в зрительных залах следует располагать в отдельных рядах, имеющих удобный путь эвакуации **СП 59.13330.2016 п. 8.6.5;** - при расположении мест для зрителей на креслах-колясках перед сценой, эстрадой в первом ряду или в конце зала вблизи выхода следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и соседнее место для сопровождающего лица **СП 59.13330.2016 п. 8.6.6;** - перед сценой, эстрадой в первом ряду, а также в центре зала или по его бокам следует предусматривать индивидуально освещаемые площадки для размещения, при необходимости, сурдопереводчиков **СП 59.13330.2016 п. 8.6.6;** - для подъема на сцену кроме лестниц должны быть	

							предусмотрены стационарный или инвентарный пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 1:12 (8%) и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7-0,9 м **СП 59.13330.2016 п. 8.6.7;** Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи. <u>*Спортзал:*</u> – расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не должно превышать 40 м **СП 59.13330.2016 п. 8.5.6;** – выделяемая для зрителей на креслах-колясках площадка должна быть горизонтальной с уклоном не более 1,5%. Каждое место должно иметь размеры в плане не менее 0,9х1,4 м **СП 59.13330.2016 п. 8.1.5;** – места для инвалидов на спортивно-зрелищных объектах следует предусматривать как на трибунах, так и перед трибунами, в том числе на уровне зоны	

							проведения соревнований. Места для сопровождающих лиц должны располагаться в непосредственной близости от мест для инвалидов (чередоваться или располагаться сзади). Их целесообразно размещать компактными блоками. **СП 59.13330.2016 п. 8.5.2;** – места для инвалидов следует располагать вблизи эвакуационных выходов **СП 59.13330.2016 п. 8.5.3;** – ширина прохода между рядами, предназначенными для инвалидов на креслах-колясках, должна составлять в чистоте с учетом кресла-коляски не менее 1,6 м (с местом для сидения - 3,0 м) **СП 59.13330.2016 п. 8.5.3;** – ширина проходов должна быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м). Следует предусматривать увеличение ширины путей движения на путях движения спортсменов на спортивных креслах-колясках (1,2 м) **СП 59.13330.2016 п. 8.5.6;** – для спортивных игр инвалидов на креслах-колясках следует использовать залы с шероховатым, пружинящим напольным покрытием из синтетических материалов или спортивный паркет **СП 59.13330.2016 п. 8.5.16;** – организовать донесение информации для людей с	

							нарушением слуха и зрения; – приобрести переносную индукционную систему для оказания услуг гражданам с нарушениями слуха, а также организовать сурдоперевод; – выделить места для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на инвалидных креслах-колясках; *<u>Учебные классы:</u>* – ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения **СП 59.13330.2016 п. 8.2.2;** – в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, – выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема **СП 59.13330.2016 п. 8.2.2;** – места для учащихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в актовый зал **СП 59.13330.2016 п. 8.2.3;**	

							– в образовательных учреждениях для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций **СП 59.13330.2016 п. 8.2.5;** <u>Для организации процесса образования в школе необходимо приобрести и наладить работу по следующим направлениям:</u> <u>*Для учащихся с нарушением слуха:*</u> – FM-системы/Радиоклассы – Акустические системы – Слуховой тренажер – Коррекционно-развивающий программный комплекс <u>*Для учащихся с нарушением зрения:*</u> – Электронные видеоувеличители (стационарные, портативные) – Дисплеи Брайля – Программы экранного доступа – Принтеры Брайля – Пишущие машинки – Письменные принадлежности (для письма по Брайлю) – Учебные пособия (для занятий дублируется шрифтом Брайля)	

							<u>Для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата:</u> – Специализированная мебель (стул, стол) Адаптированные устройства для ПК (специальная клавиатура, адаптированный джойстик, выносные кнопки увеличенного диаметра) – назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	нет	4.33 – 4.36	**–** не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями слуха; **–** не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями зрения; – высота стойки поста охраны (111,0 см), гардероба (106,0 см), раздачи и кассы в столовой не соответствует норме; – отсутствует выделение контрастным цветом краев оконных проемов поста	К, С, Г	– поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окон касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями-инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина – не менее 0,5 м **СП 59.13330.2016 п. 8.1.7;** – ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м **СП 59.13330.2016 п. 8.1.7;** – оборудовать стойку поста охраны и библиотеки системой усиления звука (не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системами усиления звука)	Ремонт, ТСР, Орг. мер-ия

					охраны и гардероба.		**СП 59.13330.2016 п. 8.1.7;** – разместить на стене рядом с прилавком на высоте от 1,4 - 1,75 м тактильную пиктограмму контрастного цвета с обозначением названия функциональной зоны, размерами 100х100 мм и таблички контрастного цвета размерами 50х270 мм выполненную рельефным шрифтом с названием функциональной зоны с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм; – нанести контрастную маркировку на края оконных проемов поста охраны и гардероба.	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне						Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании **СП 59.13330.2016 п. 6.4.1;** Назначить приказом руководителя сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Прилавочная форма обслуживания, Кабинетная форма обслуживания, Зальная форма обслуживания АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ	ДУ	нет	4.1 – 4.36	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

*** указывается:**
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности зон целевого обслуживания оценено, как доступно условно (ДУ). Необходимо выделить зону для обслуживания граждан категорий К, О, С, Г, У, с установкой специального оборудования и организации учебного процесса с учетом особенностей инвалидности учащихся. Назначить приказом ответственными за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Фототаблица № 48.

Кабинетная форма обслуживания.



Фото № 4.1



Фото № 4.2

Фототаблица № 49.

Кабинетная форма обслуживания.



Фото № 4.3



Фото № 4.4

к Приложению 4(I) Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 50.

Кабинетная форма обслуживания.



Фото № 4.5



Фото № 4.6

Фототаблица № 51.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.7



Фото № 4.8

Фототаблица № 52.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.9



Фото № 4.10

Фототаблица № 53.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.11



Фото № 4.12

Фототаблица № 54.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.13



Фото № 4.14

Фототаблица № 55.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.15



Фото № 4.16

Фототаблица № 56.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.17



Фото № 4.18

Фототаблица № 57.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.19



Фото № 4.20

Фототаблица № 58.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.21



Фото № 4.22

Фототаблица № 59.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.23



Фото № 4.24

Фототаблица № 60.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.25



Фото № 4.26

Фототаблица № 61.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.27



Фото № 4.28

Фототаблица № 62.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.29



Фото № 4.30

Фототаблица № 63.

Зальная форма обслуживания.



Фото № 4.31



Фото № 4.32

Фототаблица № 64.

Прилавочная форма обслуживания.



Фото № 4.33



Фото № 4.34

Фототаблица № 65.

Прилавочная форма обслуживания.



Фото № 4.35



Фото № 4.36

Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ от 02.02.2021 г.
к Паспорту доступности ОСИ № 2

I. Результаты обследования:

4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА) **СТАДИОН** (хоккейная коробка и спортивная площадка):

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.

(наименование объекта, адрес)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						

4.2	Зальная форма обслуживания (открытого типа)	есть	нет	4.37, 4.38	– не организовано донесение информации в доступной форме людям с нарушениями зрения.	К, О, С, Г, У	– на открытых спортивных площадках минимум один доступный маршрут движения должен напрямую соединять противолежащие стороны площадки **СП 59.13330.2016 п. 8.5.7.** – организовать донесение информации для людей с нарушением зрения; – организовать освещение стадиона на весь период работы учреждения; – установить уличные тренажеры для занятий людей с инвалидностью; – установить специальные лавки для отдыха инвалидов и других МГН; – назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи.	Ремонт, ТСР, Орг. мер-ия
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне						Назначить приказом руководителя сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма обслуживания (открытого типа) АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ **СТАДИОН** (хоккейная коробка и спортивная площадка)	ВНД	нет	4.37, 4.38	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

*** указывается:**
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Необходимо выделить зону занятий с установкой специального оборудования. Назначить приказом ответственных за организацию ситуационной помощи сотрудников, с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Фототаблица № 66.

Стадион.



Фото № 4.37



Фото № 4.38

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ от 02.02.2021 г.
к Паспорту доступности ОСИ № 2

I. Результаты обследования:

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ:

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	нет	5.1 – 5.4	*Туалет для инвалидов на 1 этаже:* – бачок унитаза не закреплен; – ширина двери 88,0 см; – высота умывальника 82,0 см; – высота зеркала с регулировкой по	К, О, С	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и других МГН на всех этажах здания: – ширина не менее 1,65 м, – глубина 2,2 м, – ширина двери – 0,9 м, – порог не более 0,014 мм;	Ремонт ТСР, Орг. мер-ия

					наклону, размер по высоте от 97,0 до 164,0 см; – сушилка для рук на высоте 112,0 см; – бумажные полотенца на высоте 101,0 см; – держатель для мыла на высоте 117,0 см; – размер кабины с писсуаром 142,0х111,0 см; – поручень ограничивает подход к писсуару – расстояние между стеной и писсуаром 24,0 см; – высота установки писсуара 68,0 см; – размер кабины с унитазом 273,0х197,0 см; – высота установки держателя для костылей 112,0 см; – высота установки кнопки вызова помощи 77,0 см; – высота унитаза 46,0 см; – высота установки напольного поручня		– универсальная кабина: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.3**; – свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски; – предусмотреть рядом с унитазом пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски; – один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы **СП 59.13330.2016 п. 6.3.3**; – закрепить при помощи прокладок из прочного материала бачок унитаза к стене, для возможности использования его в качестве опоры для спины **СП 59.13330.2016 п. 6.3.3**; – заменить кнопку смыва унитаза на кнопку выпуклой формы нажимного действия, с возможностью нажатия на нее любой частью тела или конечности; – смонтировать между унитазом и ближайшей стеной опорный поручень с креплением к полу и стене и откидной опорный поручень с другой стороны;	

				5.5 – 5.24	75,0 см; – высота установки откидного поручня 85,0 см; – расстояние между поручнями 72,0 см. <u>*Туалеты на объекте:*</u> – отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с унитазом; – отсутствуют дублирующие информационные таблички; – бачок унитаза не закреплен; – отсутствуют поручни рядом с унитазом; – отсутствует специально выделенный писсуар; – отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для кресла-коляски; – отсутствуют крючки для одежды, тростей и костылей; – отсутствуют опорные поручни вокруг раковины.		– установить по периметру туалета, в разрывах между санитарными приборами опорные поручни с креплением к полу и стене; – разместить на высоте 0,8 м, на стене возле унитаза крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (крючки разместить таким образом, чтобы была возможность дотянуться до них сидя на унитазе); – разместить на стене рядом с унитазом диспенсер для туалетной бумаги таким образом, чтобы у инвалидов и других МГН была возможность воспользоваться им без посторонней помощи; – разместить зеркало на стене, расположенной слева от входа; - нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, предназначенных для пользования инвалидами, следует располагать на высоте не более 0,8 м от уровня пола **СП 136.13330.2012 п. 8.10.** **СП 31-102-99 табл. 9.3. п. 2.1.** – заменить ручки на дверях на С-образные ручки рычажного типа или П-образные ручки с шириной внутреннего пространства не менее 150 мм (высота от 900 мм до 1100 мм от пола);	

							– выключатели в помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола; – оборудовать помещение туалета системой вызова помощи на боковой стене, на высоте 0,8 м смонтировать кнопку выпуклой формы для вызова помощи; – разместить рядом с «Кнопкой вызова помощи» табличку контрастного цвета размерами 50х270 мм, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм; – разместить со стороны коридора на стене, над входом в туалет, световой мигающий оповещатель и звуковой оповещатель, срабатывающие при нажатии кнопки вызова помощи (сигнал звукового оповещателя вызова помощи должен отличаться от звукового сигнала оповещения о пожаре и дублироваться в определённое для этого место). Установить сигнальное устройство у дверей или на дверях (занято/свободно). **СП 31-102-99 табл. 9.3. п. 4.2.**	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	нет	5.25 – 5.28	– отсутствует оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и других МГН;	К, О, С	– для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без	Ремонт ТСР, Орг. мер-ия

					– отсутствует кнопка (SOS) вызова персонала рядом с душем; – отсутствуют дублирующие информационные таблички; – держатель для мыльных принадлежностей отсутствует; – в душевой присутствует ненормативный порог; – отсутствует специальное сиденье в душевой.		порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;** – доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;** – габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны – не менее 0,8х1,5 м. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.5;** – у дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,2 – 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери **СП 59.13330.2016 п. 6.3.6;** – доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	

							СП 59.13330.2016 п. 6.3.6; – над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. **СП 59.13330.2012 п. 5.3.6 согласно п. 41 Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 года № 1521 (с изм. на 07.12.2016г.)**; – в доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.9;**	
5.3	Раздевалка	есть	нет	5.29 – 5.32	– отсутствуют специально выделенные шкафы в раздевалках для инвалидов и других МГН; – отсутствуют специальные скамейки для переодевания людей с инвалидностью.	К,О,С	– нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне **СП 59.13330.2016 п. 6.5.9;** <u>В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов следует предусматривать:</u> – места для хранения кресел-колясок; – индивидуальные кабины из расчета по	Ремонт ТСР, Орг. мер-ия

							одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся креслами-колясками; – индивидуальные шкафы (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов; – скамью длиной не менее 0,8 м, шириной не менее 0,7 м и высотой от пола 0,5 м к индивидуальному шкафу для инвалидов. Вокруг скамьи должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размерами не менее 0,6х0,8 м. **СП 59.13330.2016 п. 8.5.11;** – в гардеробных следует применять для инвалидов единый шкаф для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота – не менее 1,3 м и не более 1,7 м, глубина – 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в раздевальные спортзалы, следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При открытом способе хранения спортивной одежды крючки в раздевальных должны устанавливаться на той же высоте **СП 59.13330.2016 п. 8.5.14.**	

	ОБЩИЕ требования к зоне						Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для инвалидов и МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых, ванных. **СП 59.13330.2016 п. 6.3.1** При этом должна обеспечиваться доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения **СП 59.13330.2016 п. 6.3.1.** В доступных кабинах (душевых, ванных) и универсальных кабинах уборных следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается **СП 59.13330.2016 п. 6.3.9.** У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих доступные универсальные кабины уборной, следует предусматривать (со стороны ручки) информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м	

							от уровня пола и на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери **СП 59.13330.2016 п. 6.3.6.** Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
5. Санитарно-гигиенических помещений: АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ	ДУ	нет	5.1 – 5.32	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

*** указывается:**
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности санитарно-гигиенических помещений оценено, как доступно условно (ДУ). Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи, с разработкой инструкций, проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Фототаблица № 67.

Туалет для инвалидов.



Фото № 5.1



Фото № 5.2

Фототаблица № 68.

Туалет для инвалидов.



Фото № 5.3



Фото № 5.4

Фототаблица № 69.

Туалет.



Фото № 5.5



Фото № 5.6

Фототаблица № 70.

Туалет.



Фото № 5.7



Фото № 5.8

Фототаблица № 71.

Туалет.



Фото № 5.9



Фото № 5.10

Фототаблица № 72.

Туалет.



Фото № 5.11



Фото № 5.12

Фототаблица № 73.

Туалет.



Фото № 5.13



Фото № 5.14

Фототаблица № 74.

Туалет.



Фото № 5.15



Фото № 5.16

Фототаблица № 75.

Туалет.



Фото № 5.17



Фото № 5.18

Фототаблица № 76.

Туалет.



Фото № 5.19



Фото № 5.20

Фототаблица № 77.

Туалет.



Фото № 5.21



Фото № 5.22

Фототаблица № 78.

Туалет.



Фото № 5.23



Фото № 5.24

Фототаблица № 79.

Душевые



Фото № 5.25



Фото № 5.26

Фототаблица № 80.

Душевые



Фото № 5.27



Фото № 5.28

Фототаблица № 81.

Раздевалка.



Фото № 5.29



Фото № 5.30

Фототаблица № 82.

Раздевалка.



Фото № 5.31



Фото № 5.32

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ от 02.02.2021 г.
к Паспорту доступности ОСИ № 2

I. Результаты обследования:

6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ (И СВЯЗИ) НА ОБЪЕКТЕ:

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет	6.1 – 6.22	– отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; – отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к	К, О, С, Г, У	– нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями **СП 59.13330.2016 п. 6.5.1;** – визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м	Ремонт, ТСР, Орг. мер-ия

					фоновой поверхности; – отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности; – отсутствует информация на доступном понятном языке. <u>На сайте учреждения отсутствует информация для инвалидов и МГН о структурном подразделении:</u> - вкладка на главной странице "Доступная среда"; - описание остановок общественного транспорта вблизи объекта; - описание номеров маршрутов общественного транспорта; - схемы движения к объекту от остановок общественного транспорта; - режима работы объекта; - телефонных номеров сотрудников, ответственных за оказание ситуационной помощи		от уровня пола **СП 59.13330.2016 п. 6.5.4;** – оборудовать пиктограммами места обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом; – нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки всех дверей; – установить системы средств информации и сигнализации об опасности; – подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете **СП 59.13330.2016 п. 6.5.5;** – размещать информацию на доступном понятном языке; – оформить сайт организации для удобного пользования им людьми с инвалидностью (на главной странице разместить вкладку "Доступная среда" и наполнить ее всей необходимой	

					на объекте; - схемы движения по территории объекта к доступному входу; - схемы движения по территории объекта к доступной парковке.		информацией, так же на главной странице разместить вкладку для слабовидящих в соответствии с **ГОСТ Р 52872-2019.**	
6.2	Акустические средства	есть	нет	6.10, 6.13	– отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; – отсутствует радиотрансляция в здании.	С, Г	– установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения; – оборудовать радиотрансляцией здание.	Ремонт, ТСР, Орг. мер-ия
6.3	Тактильные средства	есть	нет	6.4 – 6.18	– отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах; – отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).	С	– разместить на каждом этаже, рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля; – разместить рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; – разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких параллельных прямых полос при движении прямо, диагональных полос на поворотах и с квадратными рифами	Ремонт, ТСР, Орг. мер-ия

							перед преградами и дверьми **ГОСТ Р 51671-2015, ГОСТ Р 52875-2018;** – перед внешней лестницей следует обустраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней **СП 59.13330.2016, п. 5.1.12;** – участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5 – 0,6 м, с высотой рифов 4 мм. <u>Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:</u> – на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения; – на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь	

							открывается навстречу движению; – непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери; – на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины) **СП 59.13330.2016, п. 6.2.3;** – информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: – перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения **СП 59.13330.2016 п. 6.5.9;** – таблички должны быть контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50х270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации	

							шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм; – нанести контрастную маркировку на края дверного полотна и дверные ручки; – разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						<u>Создание условий доступности услуг должно предусматривать:</u> – оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов; – для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций**;** – предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска	

							на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; – наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтура; – вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
6. Система информации (и связи) на объекте: АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ	ДУ	нет	6.1 – 6.22	Ремонт, Индивидуальное решение с ТСР, Организационные мероприятия

*** указывается:**
ДП-В – доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**
не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:
Состояние доступности системы информации на объекте оценено, как доступно условно (ДУ) для всех категорий инвалидов. Разместить информацию об оказании услуг инвалидам и другим МГН на сайте учреждения. Изготовить памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки разместить в доступных местах на объекте. Назначить приказом сотрудников, ответственных за организацию ситуационной помощи с разработкой инструкций, с проведением обучения правилам оказания ситуационной помощи и инструктажей со всеми сотрудниками (организационное решение).

Фототаблица № 83.

Визуальные средства информации.



Фото № 6.1



Фото № 6.2

Фототаблица № 84.

Визуальные средства информации. Тактильные средства информации.



Фото № 6.3



Фото № 6.4

Фототаблица № 85.

Визуальные средства информации. Тактильные средства информации.



Фото № 6.5



Фото № 6.6

к Приложению 6 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 86.

Визуальные средства информации. Тактильные средства информации.



Фото № 6.7




Фото № 6.8

к Приложению 6 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 87.

Визуальные средства информации. Тактильные средства информации. Акустические средства информации.



Фото № 6.9



Фото № 6.10

Фототаблица № 88.

Визуальные средства информации. Тактильные средства информации.



Фото № 6.11



Фото № 6.12

Фототаблица № 89.

Визуальные средства информации. Тактильные средства информации. Акустические средства информации.



Фото № 6.13



Фото № 6.14

Фототаблица № 90.

Визуальные средства информации. Тактильные средства информации. Акустические средства информации.



Фото № 6.15



Фото № 6.16

Фототаблица № 91.

Визуальные средства информации. Тактильные средства информации.



Фото № 6.17



Фото № 6.18

Фототаблица № 92.

Визуальные средства информации.




Фото № 6.19




Фото № 6.20

к Приложению 6 Акта обследования ОСИ от «02» февраля 2021 г. к Паспорту доступности ОСИ № 2

Фототаблица № 93.

Визуальные средства информации.



Фото № 6.21



Фото № 6.22

Приложение № 1
к Паспорту ОСИ № 2 от «19» февраля 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель
ЧРО ООО ВОИ

О.С. Крушинский _____
«19» февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Екатеринбургский институт физической культуры
(филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК»

_____ И.Ю. Сазонов
«19» февраля 2021 г.

ПЛАН АДАПТАЦИИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МГН
на период 2021-2023 г.г.

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	**Организационные мероприятия:**						
1.1	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орган-ые мер-тия	1 этап	Не требует финансовых затрат	IV квартал 2021 года	

1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	IV квартал 2021 года	
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	IV квартал 2021 года	
1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	IV квартал 2021 года	
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	IV квартал 2021 года	
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С, Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	IV квартал 2021 года	
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)						

1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	IV квартал 2021 года	
2.	**Приобретение технических средств адаптации:**						
2.1	**По территории объекта**						
	- мнемосхема.	К,О,С,Г,У	Приобрете-ние ТСР	2 этап		IV квартал 2022 года	
	- опорные устройства: поручни; - тактильные средства навигации и предупреждения.	К,О,С,Г,У	Приобрете-ние ТСР	3 этап		IV квартал 2023 года	
2.2	**По входу в здание**						
	- тактильные средства навигации и предупреждения; - опорные устройства поручни.	К,О,С,Г,У	Приобрете-ние ТСР	3 этап		IV квартал 2023 года	
2.3	**По путям движения в здании**						
	- мнемосхема; - информационные таблички шрифтом Брайля.	К,О,С,Г,У	Приобрете-ние ТСР	2 этап		IV квартал 2022 года	

	- пассажирский лифт, доступный для инвалидов, по ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003); - поручни опорные.	К,О,С,Г,У	Приобрете-ние ТСР	3 этап		IV квартал 2023 года	
2.4	**По зоне оказания услуг**						
	- специальные держатели для костылей и тростей; - кресло-коляска; - перекатной пандус для преодоления порогов на противопожарных дверях.	К,О,С,Г,У	Приобрете-ние ТСР	2 этап		IV квартал 2022 года	
	- подъемник для доступа на сцену; - поручни опорные; - индукционные петли; - устройство оповещения для глухих; - электронные лупы-увеличители.	К,О,С,Г,У	Приобрете-ние ТСР	3 этап		IV квартал 2023 года	
2.5	**По санитарно-гигиеническим помещениям**						
	Туалет: - кнопка вызова персонала; - специальные держатели для костылей и тростей; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.	К,О,С,Г,У	Приобрете-ние ТСР	2 этап		IV квартал 2022 года	

	Душевая: - кнопка вызова персонала; - поручни опорные; - специальное откидное сиденье.	К,О,С,Г,У	Приобрете-ние ТСР	3 этап		IV квартал 2023 года	
3.	**Ремонтные работы:**						
3.1	**По территории объекта**						
	- монтаж плана размещения объектов на территории.	К,О,С,Г,У	Приобрете-ние ТСР	2 этап		IV квартал 2022 года	
	- монтаж поручней на лестнице; - монтаж пандуса; - монтаж тактильных предупреждающих перед лестницей; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше.	К,О,С,Г,У	Ремонт	3 этап		IV квартал 2023 года	
3.2	**По входу в здание**						
	Вход № 1: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж доводчиков; - демонтаж порогов.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		IV квартал 2022 года	

	<u>Вход № 1:</u> - монтаж поручней на лестнице; - монтаж тактильных предупреждающих перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия входной площадки; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре.	К,О,С,Г,У	Ремонт	3 этап		IV квартал 2023 года	
3.3	**По путям движения в здании**						
	- монтаж информационных табличек шрифтом Брайля; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		IV квартал 2022 года	
	- монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней на лестнице; - ремонт покрытия лестниц; - оборудования зоны безопасности для МГН; - монтаж лифта для доступа инвалидов на второй и третий этажи учреждения.	К,О,С,Г,У	Ремонт	3 этап		IV квартал 2023 года	
3.4	**По зоне оказания услуг**						

	- монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек.	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		IV квартал 2022 года	
	- занижение части прилавка для оказания услуги для человека с инвалидностью, использующего для передвижения кресло коляску; - оборудование комнаты для отдыха и приема пищи инвалидами и другими МГН; - монтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж подъемника на сцену.	К,О,С,Г,У	Ремонт	3 этап		IV квартал 2023 года	
3.5	**По санитарно-гигиеническим помещениям**						
	Туалет: - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - демонтаж порогов; - монтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		IV квартал 2022 года	

	Душевая: - монтаж откидного сиденья; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - демонтаж порогов; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней; - монтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.). *Раздевалка:* - монтаж/демонтаж шкафчиков; - монтаж/демонтаж крючков для одежды.	К,О,С,Г,У	Приобрете-ние ТСР	3 этап		IV квартал 2023 года	
3.6	**По системе информации**						
3.6.1	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	IV квартал 2021 года	
3.6.2	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		IV квартал 2022 года	

3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	Ремонт	2 этап		IV квартал 2022 года	
3.6.4	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	Орг.мер	2 этап	Не требует финансовых затрат	I квартал 2022 года	
3.6.5	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап		IV квартал 2022 года	
3.6.6	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	IV квартал 2021 года	

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
- по завершении 2-го этапа плана адаптации**	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП
- по завершении 3-го этапа адаптации***	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в 2021 году;

/* - мероприятия второго и третьего этапов, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в финансовом периоде 2022-2023 г.г.

Приложение № 2
к Паспорту ОСИ № 2 от «19» февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Екатеринбургский институт физической культуры
(филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК»


И.Ю. Сазонов
«19» февраля 2021 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов)

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»

АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОЕ ЗДАНИЕ

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов *(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)*	Срок исполнения *(этап работы* и дата)*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия *(с указанием источника финансирования)*	Примечание *(дата контроля и результат)*
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					

1**	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	К, О, С	1 этап 2021	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	IV квартал 2021 года Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2021	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	IV квартал 2021 года Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2021	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	IV квартал 2021 года Инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями

1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2021	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	IV квартал 2021 года План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2021	ГОСТ Р 52872-2019. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	IV квартал 2021 года «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте»
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап 2021	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Ситуационно, по мере необходимости

				Соглашение со специализированной организацией (волонтерской службой).	
2	**Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому)				
3	**Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате**	К,О,С,Г,У	1 этап 2021	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».	IV квартал 2021 года Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»
4	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2021	ГОСТ Р 52872-2019.	IV квартал 2021 года Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года Вариант «Б»
2	Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года Вариант «Б»
3**	**Создание условий индивидуальной мобильности** для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года Вариант «Б»
3.1	**По территории объекта**				
3.1.1	Ремонтные работы: - монтаж плана (схемы) размещения объектов на территории.	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года

	Ремонтные работы: - монтаж поручней на лестнице; - монтаж пандуса; - монтаж тактильных предупреждающих перед лестницей; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше.	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - мнемосхема.	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года
	Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства - поручни; - тактильные средства навигации и предупреждения.	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года
3.2.	**По входу в здание**				

3.2.1	Ремонтные работы: *<u>Вход № 1 (Главный):</u>* - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж доводчиков; - демонтаж порогов.	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года
	Ремонтные работы: *<u>Вход № 1 (Главный):</u>* - монтаж поручней на лестнице; - монтаж тактильных предупреждающих перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия входной площадки; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре.	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации:				
	Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и предупреждения; - опорные устройства - поручни.	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года

3.3	**По путям движения в здании**				
3.3.1	Ремонтные работы: - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года
	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней на лестнице; - ремонт покрытия лестниц; - оборудования зоны безопасности для МГН; - монтаж лифта для доступа инвалидов на второй и третий этажи учреждения.	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - мнемосхема; - информационные таблички шрифтом Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года
	Приобретение технических средств адаптации: - пассажирский лифт, доступный для инвалидов, по ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003); - поручни опорные.	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года

3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек.	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года
	Ремонтные работы: - занижение части прилавка для оказания услуги для людей с инвалидностью, использующих для передвижения кресло-коляску; - оборудование комнаты для отдыха и приема пищи инвалидами и другими МГН; - монтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж подъемника на сцену.	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - специальные держатели для костылей и тростей; - кресло-коляска; - перекатной пандус для преодоления порогов на противопожарных дверях (т.к. «Библиотека»).	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года
	Приобретение технических средств адаптации: - подъемник для доступа на сцену; - поручни опорные; - индукционные петли; - устройство оповещения для глухих; - электронные лупы-увеличители.	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года

3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: *<u>Туалет:</u>* - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - демонтаж порогов; - монтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года
	Ремонтные работы: *<u>Душевая:</u>* - монтаж откидного сиденья; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - демонтаж порогов; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней; - монтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, лейка и т.п.).	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года

	Раздевалка: - монтаж шкафчиков; - монтаж/демонтаж крючков для одежды.				
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: *Туалет:* - кнопка вызова персонала; - специальные держатели для костылей и тростей; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года
	Приобретение технических средств адаптации: *Душевая:* - кнопка вызова персонала; - поручни опорные; - специальное откидное сиденье.	К,О,С,Г,У	3 этап 2022-2023	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2015 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2019. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда»	IV квартал 2022 года

	информации на всем объекте			Местный бюджет Внебюджетные средства	
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2021-2022	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п. 6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	2 этап 2021-2022	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»	I квартал 2022 года Оборудовано место для собаки-проводника, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку-проводника. Приказ «Об утверждении допуска собаки-проводника», «Положение о

					допуске собаки-проводника»
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2021-2022	СП 59.13330.2016 п. 6.2.19 - 6.2.32 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2022 года
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2021 Разработка памяток на объекте	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2021 года Памятки на объекте для инвалидов и других МГН
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2021	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Обращение в Администрацию МО «город Екатеринбург»	Ответ на обращение в Администрацию МО «город Екатеринбург»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта и навигации	К,О,С,Г,У	1 этап 2021	Обращение в МО «город Екатеринбург» по восстановлению путей движения до объекта, оборудованию остановочных комплексов и парковочных мест для инвалидов и МГН, в соответствии с требованиями законодательства.	Ответ на обращение в Администрацию МО «город Екатеринбург»

Примечания:
* - мероприятия 1 этапа (неотложные и отложенные), 2 этапа (промежуточные закупочные и ремонтные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
** - мероприятия, указанные в **п. 1 раздела 1** и **п. 3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО: **Представитель местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)** **Чкаловская районная организация** **Общероссийской общественной организации** **Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)** **Председатель** **ЧРО ООО ВОИ _____ О.С. Крушинский** **620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 29.** **Телефон: +7 91 222 73 444, e-mail: voi100@ya.ru** **Дата согласования «19» февраля 2021 г.**	*Согласовано без замечаний / ~~с замечаниями~~ (ненужное зачеркнуть)* *Замечания и предложения со стороны представителя ООИ**** *** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*

Приложение № 3
к Паспорту ОСИ № 2 от «19» февраля 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Екатеринбургский институт физической культуры
(филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК»


И.Ю. Сазонов
«19» февраля 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ № 2
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация): *Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры», сокращенное – Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК». Административно-учебное здание.*
2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e–mail: *620146, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.* Телефон: *+7 (343) 234-63-41*. Электронная почта: *direkt@sport-ural.ru.*
3. Сфера деятельности органа или организации: *образование, физическая культура и спорт.*
4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры):
– отдельно стоящее 3-х этажное здание, общей площадью: *10332,8 кв.м.*
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): *19369,0 кв.м.*
– год постройки здания: *1988 г.*
5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: *620146, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85.*

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры: *оперативное управление.*

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области:
паспорт доступности ОСИ № 2 от 19.02.2021 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): *Объект признан доступным условно (ДУ) для всех категорий инвалидов.*

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети с 16 лет, взрослые трудоспособного возраста.*

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): *все категории.*

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в *Административно-учебном здании*, расположенном по адресу: *620146, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85*, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время *доступным условно (ДУ) для всех категорий инвалидов*, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области", согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры

1	2	3	4
1.	К, О, С, Г, У	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	На сайте учреждения разместить описание маршрутов от ближайших остановок транспорта, с детальным указанием более комфортного и доступного маршрута для каждой категории инвалидов. Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН на всех путях движения, восстановить целостность покрытия путей движения, оградить и выделить препятствия на путях движения
2.	К, О, С, Г, У	Вход на территорию, пути движения на территории	– требуется, на уже существующей парковке, нанести наземную дорожную разметку 3,6х6,0 м, так же, при въезде на парковку (на въезде установлен шлагбаум), где выделены места для инвалидов, обеспечить двухстороннюю связь с постом охраны; – установить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2,0 до 4,0 м от входа; – установить нормативные поручни на лестнице, а также разделительный поручень, т.к. ширина лестничного марша более 4,0 м; – отремонтировать лестницу (привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016 геометрические параметры ступеней: высоту и глубину); – установить антискользящее покрытие на лестнице; – установить нормативный пандус, т.к. лестница должна дублироваться пандусом.
3.	К, О, С, Г, У	Вход (входы) в здание. Входная площадка	<u>Входная группа главного входа:</u> – установить антискользящее покрытие на лестнице, входной площадке и тамбуре; – установить нормативные поручни на лестнице, а также разделительный поручень, т.к. ширина лестничного марша более 4,0 м; – отремонтировать лестницу (привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016 геометрические параметры ступеней: высоту и глубину); – отремонтировать входную площадку; – установить колесоотбойное устройство на пандусе (ригель, установленный на пандусе, не является колесоотбойным устройством).

4.	К, О, С, У	Дверь в тамбур главного входа	Входная группа главного входа: – расширить дверной проем входной двери главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м); – демонтировать порог на входной двери главного входа приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); – отрегулировать доводчик на входной двери до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).
5.	К, О, С, У	Тамбур главного входа	Входная группа главного входа: – расширить дверной проем двери в тамбуре главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м); – демонтировать порог на двери в тамбуре главного входа приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); – отрегулировать доводчик на двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд).
6.	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	– организовать место ожидания услуги и отдыха инвалидов и других МГН с установкой стульев с подлокотниками и специальными держателями для костылей, тростей; – лестницу, ведущую на верхние этажи оборудовать нормативными поручнями с двух сторон согласно ГОСТ Р 51261–2017 на высоте 0,9 м и 0,7 м; – организовать приобретение и установку пассажирского лифта, доступного для инвалидов, по ГОСТ 33652-2015 (EN 81-70:2003), для обеспечения доступа на второй и третий этажи здания, поскольку часть услуг учреждения не может быть оказана на первом этаже в принципе; – нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; – выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида; – выделить место для собаки-проводника; – разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внут-

			ренние помещения, в которых предоставляются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Заменить дверные ручки на П-образной или С-образной формы. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м в соответствии с СП 59.13330.2016. Все дверные проемы подлежат расширению по месту от 0,9 до 1,2 м. Демонтировать пороги на дверях внутри здания, привести их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м) там, где технически невозможно (противопожарные металлические двери) оборудовать съезды или использовать перекатной пандус. Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора. Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.
7.	К, О, С, Г	Санитарно-гигиенические помещения	<u>Туалеты, душевые и раздевалки оборудовать на всех этажах учреждения:</u> – в туалете необходимо установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м, обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м; – необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины; – душевая должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем;

			настенными поручнями; глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Габариты зоны для душевой должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны – не менее 0,8х1,5 м. Необходимо установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на сидении, поручни вдоль стен и по ходу движения; – в раздевалке предусмотреть скамейки высотой не менее 0,5 м с подлокотниками и опорой для спины.
8.	К, О, С, Г, У	Система информации и связи (на всех зонах)	Организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию), разместить визуальную информацию, о предоставляемых услугах, оборудовать помещение сигнализацией об опасности и звукоусиливающей аппаратурой. Организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. Приобрести и разместить информационные надписи, указатели, знаки, выполненные на контрастном фоне и с рельефно-точечным шрифтом Брайля. Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете. Сайт учреждения привести в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г. (с изменениями и дополнениями на 21 марта 2019 г.) и ГОСТ Р 52872–2019.
9.	К, О, С, Г, У	Кадровый состав	Провести тренинги и семинары по обучению сотрудников «коммуникации» и оказанию помощи инвалидам и другим МГН.

10.	К, О, С, Г, У	Зона оказания услуг	– установить удобные стулья с подлокотниками; – установить в зоне ожидания и отдыха, а также в зоне оказания услуги, специальные держатели для костылей, трости и т.п.; – организовать свободную зону подхода к месту обслуживания; – до установки лифта, оборудовать зону оказания услуги для инвалидов (обучение, прием пищи, зона отдыха и санитарно-гигиенические помещения) в переделах первого этажа здания. Переоборудовать имеющиеся помещения в туалет, душевую, раздевалку и комнату отдыха (с зоной приема пищи). Поскольку отсутствует доступный вход в столовую, а существующие имеют множественные препятствия, рекомендуется организовать питание инвалидов и других МГН следующим образом: студент ознакомился с меню, сделал выбор блюд, а в обеденный перерыв работники пункта питания (столовой) доставят ему пищу с соблюдением действующих санитарных норм (закрытые контейнеры или т.п. упаковки) в комнату отдыха; – стадион (хоккейную коробку и спортивную площадку) оборудовать специальными скамейками для отдыха инвалидов и других МГН, рассмотреть возможность приобретения специализированных адаптивных уличных тренажеров; – занизить часть прилавка до уровня 0,8 – 0,85 м; – на стадион (хоккейную коробку и спортивную площадку) приобрести специализированные адаптивные уличные тренажеры для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках; – приобрести электронные видео-увеличители для удобства работы с документами; – организовать на объекте оказание ситуационной помощи; – приобрести переносную индукционную петлю.

Общие требования к объекту:

Необходимо организовать оказание ситуационной помощи для всех маломобильных категорий граждан, создать систему сопровождения, с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Преодоление барьеров организовать посредством оказания ситуационной помощи.

Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.2016.

Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. Предусмотреть освещение всех участков объекта, независимое от уличного.

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для инвалидов и МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием.

Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам необходимо:

Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении (организации);

Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении (организации);

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;

Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении (организации);

Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении (организации);

Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала;

Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении (организации) по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;

Оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;

Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте;

Разместить информацию на сайте учреждения (организации) по оказанию услуг инвалидам и МГН.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо, приобрести переносную индукционную петлю, организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию), разместить визуальную информацию, о предоставляемых услугах, оборудовать помещения сигнализацией об опасности.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо:

Вход на территорию объекта, пути движения по территории:

– установить тактильные предупреждающие перед лестницей;
– установить информационную мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2,0 до 4,0 м от входа;
– нанести контрастные полосы на края ступеней наружной лестницы.

Входная группа главного входа:

– установить тактильные предупреждающие перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре;
– нанести контрастные полосы на края ступеней наружной лестницы главного входа.

В помещении учреждения:

– нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;
– выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида;
– выделить место для собаки-проводника;
– установить тактильные предупреждающие перед лестницей внутри здания;
– нанести контрастные полосы на края ступеней лестницы внутри здания;
– разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых предоставляются услуги, с указанием номера и назначения помещения.
– приобрести электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;
– организовать на объекте оказание ситуационной помощи.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

12. Дополнительная информация:

Натурное обследование проводилось 02.02.2021 года.

Камеральная обработка данных произведена в период с 02.02.2021 года по 19.02.2021 года.

Период проведения работ по этапам адаптации в 2021–2023 годах по мере поступления финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2025 годы.

СОГЛАСОВАН:
(представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель Чкаловской районной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) Крушинский О.С.

М.П.

"19" февраля 2021 года

Приложение: Справка № 3 от 19.02.2021 г.

ЧКАЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ» (ВОИ)

620010, город Екатеринбург, переулок Хибиногорский, дом 29.
Телефон: +7 91 222 73 444. Электронная почта: voi100@yandex.ru

СПРАВКА № 3

Чкаловская районная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» создана в 1991 году.

На 01.01.2021 г. объединяет 542 инвалида всех пяти категорий:

Г - инвалиды с нарушениями слуха;

К - передвигающиеся на креслах-колясках;

О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С - с нарушениями зрения;

У - с нарушениями умственного развития.

В обследовании объекта - Административно-учебного здания, согласовании Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2 и приложений к нему, **Екатеринбургского института физической культуры (филиала) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической культуры»**, расположенного по адресу: **620146, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 85**, приняли участие люди с инвалидностью:

1) Мамаева Нина Кузьминична, специалист;

2) Королев Денис Евгеньевич, эксперт;

3) Крушинский Олег Сергеевич, эксперт.

Документы, подтверждающие квалификацию, прилагаются.

Председатель ЧРО ООО «ВОИ» О.С. Крушинский

19.02.2021 г.

КОПИЯ

Свердловская областная организация ВОИ
Министерство социальной политики Свердловской области

ВОИ

СЕРТИФИКАТ

Выдан в том, что

Мамаева Нина Кузьминична

Прослушала учебный курс

"Проведения мониторинга доступности объектов городской инфраструктуры для маломобильных групп населения"

Председатель СОО ВОИ Л.А.Софьин

Екатеринбург, 2013

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1700058

Настоящий сертификат удостоверяет, что

КОРОЛЕВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 31 мая 2020 г.
Сертификат действителен до: 30 мая 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации Е.А. Бухаров

0162

КОПИЯ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ
Эксперта
№ ЭТ-02-1700073

Настоящий сертификат удостоверяет, что

КРУШИНСКИЙ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта
в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 25 июля 2020 г.
Сертификат действителен до: 24 июля 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации Е.А. Бухаров

0152